IPL. ING. ALFRED MAIER Strahlentechnik Inh.: Hannes Thurnhuber

Tel. 08821/61368

82490 FARCHANT

Fax 08821/61297

42503

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

`1. Lieferant und Hersteller EINGEGANGEN

1 7 Sep. 1998

Fa. Dipl. Ing. Alfred Maier

Inh. Hannes Thurnhuber

Oberauerstr. 10 82490 Farchant

Tel. 08821-61368 Fax 61297

Produkt-Handelsname

Strahlenschutzschild

Zusammensetzung

Innen: Material Saturnblech DIN 59610

Pb 99.94 Cu DIN 17640 Maß 0,5x230x270 mm

Außen: Material Weichfolie

weiß Stärke 1,2mm, grün Stärke 0,5mm

3. Mögliche Gefahren

keine

4. Erste Hilfe

keine Gefahren vorhanden

5. Brandbekämpfung

keine

6. Maßnahmen beim Verschütten/Auslaufen

7. Handhabung und Lagerung

Lagerung erfolgt mittels Wand-

halterung, keine spezielle Lagerung

nõtig

8. Expositionsbegrenzung und Schutzausrüstung

keine

DIPL. ING. ALFRED MAIER

Inh.: Hannes Thurnhuber.

Strahlentechnik

82490 FARCHANT

Oberauer Straße 10 Telefon 08821/61368 Telefax 08821/61297

Seite 2 zum Sicherheitsdatenblatt

| | 9. | Physikalische und Chemische Eigenschaften | unempfindlich gegen Chemikalien |
|---|-----|--|--|
| 1 | LO. | Stabilität und Reaktivität | stabil |
| 1 | L1. | Angaben zur Toxikologie | nicht notwendig |
| 1 | L2. | Angaben zur Ökologie | keine |
| 1 | L3. | Entsorgung | defekte Schilde werden durch die Firma entsorgt |
| 1 | 14. | Transport | werden in Firmen-Original- Verpackung verschickt |
| 1 | 15. | Vorschriften | entspricht der DIN 6813 |
| 1 | 16. | Weitere Hinweise | es wird zu jedem Schild eine Anleitung mitgeschickt |

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand-unserer-Erkenntnisse und Erfahrungen, das Sicherheitsdatenblatt dient der Beschreibung unseres Produkts im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Hannes Thurnhuber

Dipl. Ing. Alfred Maier
Inh. Hannes Thurnhuber
Strahlentechnik
Oberauer Straße 10
Tel. 08821/61368 • Fax 08821/61297
D-82490 Farchant